

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 24.6.2026

Čas vyhotovenia: 6:32

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Kravany - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/49

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-\(1970\)-Kravany-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-(1970)-Kravany-sklad-pesticidov-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Kravany

Ičo: 36177113

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Betónová podlaha a časť muriva nasiaknutá chemikáliami - sfarbená do žltu-hneda, podlaha posypaná pilinami, stopy po požiaroch, cítiť zápach chemikálií.

Strecha: Strecha skladu je poškodená, stopy po požiaroch.

Vstup: Vstup do objektu voľný, bez brány - murivo okolo vstupného otvoru vybúrané, celkový počet otvorov 2 (1 zamrežovaný okenný otvor, 1 vstupný otvor).

Okolie: Značne demolovaný objekt skladu je súčasťou bývalého PD Kravany, z ktorého v súčasnosti ostali už len

zvyšky objektov a základov.

Nachádza sa vo vzdialenosti cca 50 m od najbližšieho rodinného domu, v čase obhliadky bolo pozorované znečistenie chemikáliami pred vstupom do objektu, pred objektom sa nachádza neoznačená bandaska cca 1/3 naplnená stuhnutou hmotou.

Iné: Chemikálie boli zo skladu odvezené.

V objekte skladu (už po jeho vyprázdnení) bol likvidovaný požiar.

Objekt bývalého PD Kravany boli neprispôsobivými občanmi obce postupne rozbúrané.

Dátum obhliadky: 30.9.2013

Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Kravany

Okres: Poprad

Kraj: Prešovský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,759354

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,641736

Súradnica X (S-JTSK): 1236500

Súradnica Y (S-JTSK): 234400

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 293 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na stenu a podlahu kontaminované agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Zvyšky prázdnych obalov pred skladom.

Dátum vloženia: 5.5.2015