

Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky

A. Identifikačné údaje skladu

obec / lokalita	Rykynčice
okres	Krupina
vlastník / držiteľ – kontakty	
sklad prázdny / ACH prítomné	sklad je prázdny
popis skladu ¹	<p>podlaha, murivo – farba, pach</p> <p>v miestnosti kde boli uložené chemikálie cítiť mierny zápach, murivo je nasiaknuté chemikáliami, taktiež na podlahe sú pravdepodobne zvyšky chemikálií</p> <p>strecha strecha veľkej budovy nad sklacom značne chátra, na streche prístavby vľavo (bývalý sklad AGCH) nie sú viditeľné miesta, trhliny, a taktiež pomaly dochádza k postupnému rozpadu</p> <p>zabezpečenie vstupu prístup do areálu nie je obmedzený a ani vstup do budovy nie je zabezpečený, 2 okna v predu skladu sú vybité, budova chátra</p> <p>okolie vedľa budovy sa nachádza divoká skládka</p> <p>iné poznatky, história, ...</p>
dátum a čas obhliadky	7. november 2013 (12.30 – 13.00)
obhliadku vykonali	Ďuriančíková, Helma, Paluchová

Poznámky:

Zapísal: Ing. Zuzana Ďuriančíková.....

Dňa: 7. november 2013.....