

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 21.7.2019

Čas vyhotovenia: 9:25

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Komárany - sklad agrochemikálií, SK/POPS/VT/41

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-\(015\)-Komarany-sklad-agrochemikalii-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-(015)-Komarany-sklad-agrochemikalii-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: vlastník pozemku

Obchodné meno: Ing. Ján Kopčák

Ičo: 42026831

Právna forma: Podnikateľ-fyzická osoba-zapís.v OR-podnikajúca súčasne ako

Adresy:

Typ adresy: sídlo firmy

Obec: Komárany

Ulica a číslo domu: Komárany, č.d. 38

Psč: 09301

Štát: Slovensko

Kontakty:

Telefónne číslo: 0948/222622, - mobil Druh: súkromné

Mailová adresa: jan.kopcak@wmx.sk

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Komárany v konkurze

Ičo: 31675077

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy: sídlo firmy

Obec: Komárany

Ulica a číslo domu: Komárany

Psč: 09301

Štát: Slovensko

Kontakty:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite: 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Podlaha objektu bývalého skladu agrochemikálií je pôvodná, nachádzajú sa na nej zvyšky stavebných materiálov, na ktorých sú vizuálne badateľné stopy po agrochemikáliách (sfarbenie do žltá).

Na vnútornej aj vonkajšej časti zvislého muriva nie sú viditeľné poškodenia agrochemikáliami - murivo je bez sfarbenia.

V okolí objektu, ani vo vnútri objektu v čase obhliadky nebol citeľný žiadny zápach (pozn.: objekt je vďaka početným otvorom permanentne dobre vetraný).

Strecha: Murovaný objekt bývalého skladu agrochemikálií nie je zastrešený, je prekrytý pôvodnou betónovou stropnou konštrukciou, ktorá je neporušená a dážď cez túto konštrukciu nepresakuje do vnútra objektu.

Vstup: Celý objekt je prístupný niekoľkými zdemolovanými okennými a dvernými otvormi zo všetkých strán.

Okolie: Bývalý sklad agrochemikálií bol v čase prevádzkovania vyhovujúci technickým požiadavkám, po zániku PD bol neznámymi osobami zdemolovaný.

Uskladnené oagrochemikálie boli zlikvidované neznámym spôsobom.

V čase obhliadky bol sklad prázdny.

Iné:

Dátum obhliadky: 26.11.2013

Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Komárany

Okres: Vranov nad Topľou

Kraj: Prešovský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,916698

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,646463

Súradnica X (S-JTSK): 1219033

Súradnica Y (S-JTSK): 233325,78

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 279 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na kontaminovanú podlahu agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na kontaminovanú podlahu
agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Vnútro bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015