

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 15.10.2019

Čas vyhotovenia: 6:59

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/KA-\(005\)-Rykynčice-sklad-starých-agrochemikálií-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/KA-(005)-Rykynčice-sklad-starých-agrochemikálií-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Rykynčice "v likvidácii"

Ičo: 00650544

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy: sídlo firmy

Obec: Rykynčice

Ulica a číslo domu: Rykynčice

Psč: 96255

Štát: Slovensko

Kontakty:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite: 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: V miestnosti kde boli uložené chemikálie cítiť mierny zápach, murivo je nasiaknuté chemikáliami, taktiež na podlahe sú pravdepodobne zvyšky chemikálií.

Strecha: Strecha veľkej budovy nad skladom značne chátra, na streche prístavby vľavo (bývalý sklad AGCH) nie sú viditeľné iesta, trhliny a taktiež pomaly dochádza k postupnému rozpadu.

Vstup: Prístup do areálu nie je obmedzený a ani vstup do budovy nie je zabezpečený, 2 okná v predu skladu sú vybité, budova chátra.

Okolie: Vedľa budovy sa nachádza divoká skládka.

Iné:

Dátum obhliadky: 7.11.2013

Obhliadku vykonal: J. Helma, Z. Ďuriančíková, K. Paluchová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Rykynčice

Okres: Krupina

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,192431

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 18,961933

Súradnica X (S-JTSK): 1287707

Súradnica Y (S-JTSK): 435886

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 275 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na vedľajšiu budovu pri sklade agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na vedľajšiu budovu pri sklade agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií (menšia budova na
boku).

Dátum vloženia: 5.5.2015