

## Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky

## A. Identifikačné údaje skladu

obec / lokalita	Turá
okres	LV
vlastník / držiteľ – kontakty	ST Sirius
sklad prázdny / ACH prítomné	chemikálie 80 L + 50 kg podľa dok. ISEZ skutočnosť: zvyšky v havar. nádrži v podlahe <b>sklad prázdny</b>
popis skladu <sup>1</sup>	podlaha, murivo – farba, pach  Ruina, zvyšky obv. múrov. V podlahe jímka s páchnúcou vodou všade zvyšky eternitovej strechy - azbest
	strecha žiadna
	zabezpečenie vstupu  žiadne
	okolie  oplotený areál družstva
	iné poznatky, história, ...  3 x 50L hobok, prázdne
dátum a čas obhliadky	23.10.13 14,00
obhliadku vykonali	Hrabinová, Okoličányiová, Gavora

Poznámky:

Zapísal: .....J. Gavora.....

Dňa: .....23.10.13.....

---