

Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky

A. Identifikačné údaje skladu

obec / lokalita	Čabiny
okres	ML
vlastník / držiteľ – kontakty	Vlastník: Poľnoslužby, s.r.o. Čabiny,
sklad prázdny / ACH prítomné	sklad prázdny
popis skladu	<p>podlaha, murivo – farba, pach</p> <p>- podlaha objektu bývalého skladu ACH je pôvodná, podľa údajov prevádzkovateľa silne znečistená rozsypanými resp. rozliatymi agrochemikáliami, v súčasnosti je zakrytá ochrannou fóliou, na ktorú je navezená cca 0,5 m hrubá vrstva štrkopiesku,</p> <p>- vnútorná časť zvislého muriva (nad úrovňou štrkového násypu) je bez viditeľného poškodenia agrochemikáliami – bez sfarbenia,</p> <p>- spodná časť vonkajšieho zvislého muriva do výšky cca 0,5 m je sfarbená do hnedá, má opadanú omietku, murivo je poškodené pravdepodobne vzlianjúcou vlhkosťou, sfarbenie muriva od agrochemikálií nebolo vizuálne pozorované,</p> <p>- v okolí objektu, ani vo vnútri objektu v čase obhliadky nebol citeľný žiadny zápach (pozn.: objekt je vďaka početným otvorom permanentne dobre vetraný),</p> <p>strecha</p> <p>- murovaný objekt bývalého skladu ACH už nemá pôvodnú strechu, t.č. je súčasťou skladu slamy, ktorý je ako celok zastrešený plechovou strechou,</p> <p>- strecha je OK, neporušená, tesná, dážď nepresakuje do vnútra objektu</p> <p>zabezpečenie vstupu</p> <p>- murovaný objekt bývalého skladu ACH sa nachádza v oplotenom areáli spoločnosti Poľnoslužby, s.r.o. Čabiny, je súčasťou zastrešeného a oplechovaného skeletového objektu s ktorým je funkčne prepojený a t.č. využívaný na uskladnenie slamy,</p> <p>- celý objekt je z prednej časti prístupný dvoma otvormi (skelet bez oplechovania) prispôbenými na vjazd a výjazd nákladných automobilov a nakladačích mechanizmov,</p> <p>- murovaná časť objektu (samotný sklad) pozostáva len z 1 čelnej a 1 bočnej steny, z prednej časti má 2 dverné otvory (zatarasené, nefunkčné) a 2 okenné otvory (1 voľný a 1 zamrežovaný opatrený pletivom),</p> <p>okolie</p> <p>objekt bývalého skladu agrochemikálií sa nachádza v oplotenom areáli spoločnosti Poľnoslužby, s.r.o. Čabiny, v čase obhliadky nebolo vizuálne pozorované znečistenie okolia budovy chemickými látkami</p> <p>iné poznatky, história, ...</p> <p>- podľa Záznamu o vykonaní kontroly č. 28/78/2005 – A, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, boli skladované pesticídy po dobe spotreby zlikvidované a sklad pesticídov bol zrušený</p>
dátum a čas obhliadky	17.10.2013
obhliadku vykonali	V. Bočková, M. Nemcová

Poznámky:

- navrhovaný odber vzoriek bude zložitý vzhľadom na súčasné aktívne využívanie objektu a vykonané úpravy podlahy objektu

Zapísal:V. Bočková.....

Dňa:17.10.2013.....
