

## Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky

## A. Identifikačné údaje skladu

<b>obec / lokalita</b>	Hontianske Tesáre
<b>okres</b>	Krupina
<b>vlastník / držiteľ – kontakty</b>	vlastník pozemku- evanjelická cirkev
<b>sklad prázdny / ACH prítomné</b>	sklad je <b>prázdny</b>
<b>popis skladu <sup>1</sup></b>	<p>podlaha, murivo – farba, pach</p> <p>miestnosť na kraji budovy- cítiť ešte stále zápach po chemikáliách, steny mierne znečistené, miestami nasiaknuté chemikáliami.</p> <p>strecha</p> <p>poloderavá strecha, v zlom stave</p> <p>zabezpečenie vstupu</p> <p>do areálu budovy je voľný vstup, na kraji budovy nie je vstup zabezpečený, voľný vstup do miestnosti, ostatné otvory na budove sú zadbenné</p> <p>budova aj strecha chátrajú, múry stavby sú miestami rozpukané, narušená statika stavby</p> <p>okolie</p> <p>okolie budovy zarastá vegetáciou, aj niekoľko metrov od budovy je cítiť značný zápach po chemikáliách, ktoré boli odstránené, cca do 200 m od skladu začína zástavba rodinných domov</p> <p>iné poznatky, história, ...</p>
<b>dátum a čas obhliadky</b>	7.11.2013 (11.30 – 12.00)
<b>obhliadku vykonali</b>	Ďuriančíková, Helma, Paluchová

Poznámky:

Zapísal: Ing. Ďuriančíková Zuzana.....

Dňa: 7.11.2013 .....