Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: **6.10.2026**
Čas vyhotovenia: **22:40**

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:
Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.

Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Šurice - bývalé PD - pesticídny sklad, SK/POPS/LC/10

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LC-(008)-Surice-byvale-PD-pesticidny-sklad-register-A

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Šurice - Čamovce

Ičo: 00196274

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
Agrochemikália	Acenit 50 EC	2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3	10 kg
Agrochemikália	Aminex	dimethylammonium 4-chloro-o-tolyloxyacetate	2039-46-5	218-014-2	460 kg
Agrochemikália	Avadex	S-(2,3-dichloroallyl)-N,N-diisopropylthiocarbamate	2303-16-4	218-961-1	75 kg
Agrochemikália	Balan	N-butyl-N-ethyl-α,α,α-trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine	1861-40-1	217-465-2	20 kg
Agrochemikália	Devrinol 45 F	napropamide	15299-99-7	239-333-3	140 kg
Agrochemikália	Dicuran Extra 500 FW	3-(3-chloro-p-tolyl)-1,1-dimethylurea	15545-48-9	239-592-2	40 kg
Agrochemikália	Dorado	Pyrifenox Z-isomer	83227-23-0	neuvedené	12 kg
Agrochemikália	Flordimex T	2-chloroethylphosphonic acid	16672-87-0	240-718-3	120 kg
Agrochemikália	Gebifan SYS 67	účinná látka agrochemikálie nebola určená			130 kg
Agrochemikália	Hostaquick 50 EC	7-chlorobicyclo(3.2.0)hepta-2,6-dien-6-yl dimethyl phosphate	23560-59-0	245-737-0	100 kg
Agrochemikália	Hyspray	Amines, tallow alkyl, ethoxylated	61791-26-2	500-153-8	12 kg
Agrochemikália	Kalixin	2,6-dimethyl-4-tridecylmorpholine	24602-86-6	246-347-3	50 kg
Agrochemikália	Karate	lambda-cyhalothrin	91465-08-6	618-753-4	84 kg

Agrochemikália	Morsuvin	účinná látka agrochemikálie nebola určená			30 kg
Agrochemikália	Omite 57 E	2-(4-tert-butylphenoxy) cyclohexyl prop-2 -ynyl sulphite	2312-35-8	219-006-1	10 kg
Agrochemikália	Reglone	6,7-dihydro-dipyrido(1,2-1:2',1'-c) pyrazinedium dibromide monohydrate	6385-62-2	neuvedené	100 kg
Agrochemikália	Retacel R 68	2-chloroethyltrimethylammonium chloride	999-81-5	213-666-4	40 kg
Agrochemikália	Synfloran 48 EC	Trifluralin	1582-09-8	216-428-8	80 kg
Agrochemikália	Tilt 250 EC	1-[[2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl]methyl]-1H-1,2,4-triazole	60207-90-1	262-104-4	20 kg
Agrochemikália	Totasin	Netobimin	88255-01-0	neuvedené	120 kg
Agrochemikália	Totasin DKV	účinná látka agrochemikálie nebola určená			130 kg
Agrochemikália	Trophy	2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3	40 kg
Agrochemikália	Trophy	2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3	80 kg
Agrochemikália	Velaflor	Veraflox Hydrochloride	195532-14-0	neuvedené	75 kg
Agrochemikália	Zeazin S 40	2-chloro-4-ethylamine-6-isopropylamine-1,3,5-triazine	1912-24-9	217-617-8	50 kg
Neznáma látka	Neznáma látka				1 895 kg

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 3 923 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: ***1 738 kg***

Neznámych látok: ***1 895 kg***

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zisťované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Podlaha spevnená, miestami povylievané agrochemikálie v sklade aj mimo skladu bolo cítiť zápach po agrochemikáliách.

Strecha: Miestami poškodená, deravá, zaplesnená, pravdepodobne presakuje nejaké množstvo po zrážkach, ale podlaha suchá.

Vstup: Vstup voľný do budovy skladu, okná vybité cca 8 okien v rámci budovy.

Okolie: Areál z časti neoplotený, v blízkosti jamy buď po bývalom hnojisku, alebo časť po nejakej stavbe. Terén nespevnený, trávnatý, okolie skladu zarastá vegetáciou.

Iné: Terénnou obhliadkou v roku 2018 bolo zistené, že agrochemikálie sú v sklade aj naďalej prítomné.

Dátum obhliadky: 5.12.2013

Obhliadku vykonal: J. Helma, Z. Ďuriančíková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Šurice

Okres: Lučenec

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,236719

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 19,911808

Súradnica X (S-JTSK): 1287764,04

Súradnica Y (S-JTSK): 365129,2

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci

projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 469 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:

Agrochemikálie uložené v starom sklade

Dátum vloženia: 20.3.2023

Agrochemikálie v plechových a plastových sudoch sú uložené v dvoch miestnostiach

Dátum vloženia: 20.3.2023

Zarastené okolie chátrajúcej budovy skladu

Dátum vloženia: 20.3.2023

Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015