

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Čas vyhotovenia: 20:27

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Nová Dedina - sklad pesticidov, SK/POPS/LV/13

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LV-\(012\)-Nova-Dedina-sklad-pesticidov-register-B](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LV-(012)-Nova-Dedina-sklad-pesticidov-register-B)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: obec

Obchodné meno: obec Nová Dedina

Ičo: 00307301

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zist'ované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Ruina, zvyšky strechy, múry +/- stoja, podlaha veľké žlté flaky, murivo čisté.

Strecha: Strecha rozpadnutá

Vstup: Žiadne zabezpečenie proti vstupu.

Okolie: Potok pri vstupe do areálu, cca 150 m od skladu.

Iné: Vyprázdnený v r.2012, komunikácia s firmou SITA v spise.

Dátum obhliadky: 23.10.2013

Obhliadku vykonal: Hrabínová, Okoličányiová, Gavora

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Nová Dedina

Okres: Levice

Kraj: Nitriansky

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,26991

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 18,630421

Súradnica X (S-JTSK): 1277179

Súradnica Y (S-JTSK): 459758

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticidov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 378 kb

Dátum vloženia: 1.6.2023

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na podlahu skladu s viditeľnými stopami po agrochemikáliách.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad do vnútra skladu.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015