

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 14.5.2026

Čas vyhotovenia: 1:24

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Turá - sklad pesticídov, SK/POPS/LV/14

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LV-\(024\)-Tura-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LV-(024)-Tura-sklad-pesticidov-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** obec

**Obchodné meno:** obec Turá

**Ičo:** 00307602

**Právna forma:** Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zist'ované vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Ruina,, zvyšky obvodových múrov.

V podlahe jímka s páchnucou vodou, všade zvyšky eternitovej strechy - azbest.

**Strecha:** Strecha žiadna.

**Vstup:** Žiadne zabezpečenie proti vstupu.

**Okolie:** Oplotený areál družstva.

**Iné:** 3 x 50 L hobok, prázdne.

**Dátum obhliadky:** 23.10.2013

**Obhliadku vykonal:** Hrabínová, Okoličányiová, Gavora

### Priama a nepriama lokalizácia:

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Turá

**Okres:** Levice

**Kraj:** Nitriansky

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,153133

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 18,578355

**Súradnica X (S-JTSK):** 1289806

**Súradnica Y (S-JTSK):** 464670

### Iné údaje:

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:48

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

### Textové prílohy:

**Formát:** .pdf

**Popis:** Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Turá

**Typ:** Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

**Veľkosť:** 9413 kb

**Dátum vloženia:** 1.6.2023

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 371 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### Fotodokumentácia:



Ruiny obvodových múrov.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Ruiny obvodových múrov.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Zvyšky eternitovej strechy.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Zvyšky prázdnych obalov.

Dátum vloženia: 5.5.2015