

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 28.6.2026

Čas vyhotovenia: 11:19

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Čabiny - areál PD, SK/POPS/ML/16

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/ML-\(001\)-Cabiny-areal-PD-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/ML-(001)-Cabiny-areal-PD-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: pôvodca EZ, alebo jeho právny nástupca

Obchodné meno: Poľnoslužby Čabiny, spol. s r.o.

Ičo: 36452190

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Podlaha objektu bývalého skladu ACH je pôvodná, podľa údajov prevádzkovateľa silne znečistená rozsypanými resp. rozliatymi agrochemikáliami, v súčasnosti je zakrytá ochrannou fóliou, na ktorú je navesená cca 0,5 m hrubá vrstva štrkopiesku. Vnútorňá časť zvislého muriva (nad úrovňou štrkového násypu) je bez viditeľného poškodenia agrochemikáliami – bez sfarbenia. Spodná časť vonkajšieho zvislého muriva do výšky cca 0,5 m je sfarbená do hnedá, má opadanú omietku, murivo je poškodené pravdepodobne vzliňajúcou vlhkosťou, sfarbenie muriva od

agrochemikálií nebolo vizuálne pozorované.

V okolí objektu, ani vo vnútri objektu v čase obhliadky nebol citeľný žiadny zápach (pozn.: objekt je vďaka početným otvorom permanentne dobre vetraný)

Strecha: Murovaný objekt bývalého skladu ACH už nemá pôvodnú strechu, t.č. je súčasťou skladu slamy, ktorý je ako celok zastrešený plechovou strechou.

Strecha je OK, neporušená, tesná,, dažď nepresakuje do vnútra objektu.

Vstup: Murovaný objekt bývalého skladu ACH sa nachádza v oplatenom areáli spoločnosti Poľnoslužby s.r.o. Čabiny, je súčasťou zastrešeného a oplechovaného skeletového objektu, s ktorým je funkčne prepojený a t.č. využívaný na uskladnenie slamy.

Celý objekt je z prednej časti prístupný dvoma otvormi (skelet bez oplechovania) prispôsobenými na vjazd a výjazd nákladných automobilov a nakladacích mechanizmov.

Murovaná časť objektu (samotný sklad) pozostáva len z 1 čelnej a 1 bočnej steny, z prednej časti má 2 dverné otvory (zatarasené, nefunkčné) a 2 okenné otvory (1 voľný a 1 zamrežovaný opatrený pletivom).

Okolie: Objekt bývalého skladu agrochemikálií sa nachádza v oplatenom areáli spoločnosti Poľnoslužby s.r.o. Čabiny, v čase obhliadky nebolo vizuálne pozorované znečistenie okolia budovy chemickými látkami.

Iné: Podľa Záznamu o vykonaní kontroly č. 28/78/2005 - A, Ústredného kontrolného a skúšobného ústavu poľnohospodárskeho v Bratislave, boli skladované pesticídy po dobe spotreby zlikvidované a sklad pesticídov bol zrušený.

Dátum obhliadky: 17.10.2013

Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Čabiny

Okres: Medzilaborce

Kraj: Prešovský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 49,185966

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,914893

Súradnica X (S-JTSK): 1189893

Súradnica Y (S-JTSK): 212529

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 298 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Podlaha skladu prekrytá zeminou.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Podlaha skladu prekrytá zeminou.

Dátum vloženia: 5.5.2015