

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 22.10.2021

Čas vyhotovenia: 8:38

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Malé Chyndice - bývalý sklad pesticídov, SK/POPS/NR/18

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/NR-\(009\)-Male-Chyndice-byvaly-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/NR-(009)-Male-Chyndice-byvaly-sklad-pesticidov-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: obec

Obchodné meno: obec Malé Chyndice

Ičo: 00399434

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Chyndice v likvidácii

Ičo: 17638551

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: **0 kg**

Neznámych látok: **0 kg**

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistiťované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Iba obvodové múry, žiadne stopy po agrochemikáliách.

Strecha: Žiadna strecha.

Vstup: Žiadne zabezpečenie proti vstupu.

Okolie: Sklad sa nachádza v strede obce.

Iné: Staré agrochemikálie pravdepodobne hnojivá, žiadne pesticídy.

Starostka: bývalý kultúrny dom, zbúraný.

Dátum obhliadky: 23.10.2013

Obhliadku vykonal: Hrabínová, Okoličányiová, Gavora

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Malé Chyndice

Okres: Nitra

Kraj: Nitriansky

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,300524

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 18,285382

Súradnica X (S-JTSK): 1271656,49

Súradnica Y (S-JTSK): 484991,07

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 363 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na zvyšky budovy skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na zvyšky budovy skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na zvyšky budovy skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na zvyšky budovy skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015