

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 15.5.2026

Čas vyhotovenia: 15:45

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Michal nad Žitavou - bývalý pesticídny sklad (PD Maňa), SK/POPS/NZ/19

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/NZ-\(009\)-Michal-nad-Zitavou-byvaly-pesticidny-sklad-\(PD-Mana\)-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/NZ-(009)-Michal-nad-Zitavou-byvaly-pesticidny-sklad-(PD-Mana)-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Maňa

Ičo: 00199338

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zist'ované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Identifikácia skladu: podľa mapky ISEZ to nie budova zobrazená v ISEZ fotodok., z pôvodného skladu ostali len betónové základy (maštal' s napájacími žľabmi pre dobytok).

Strecha: 0

Vstup: 0

Okolie: Spustnutý areál bývalého družstva.

Iné: cca 3 t agrochemikálií zneškodnené medzi rokmi 2006 a 2013. Foto a záznam SIŽP v ISEZ.

Dátum obhliadky: 23.10.2013

Obhliadku vykonal: Hrabínová, Okoličányiová, Gavora

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Michal nad Žitavou

Okres: Nové Zámky

Kraj: Nitriansky

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,184534

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 18,289337

Súradnica X (S-JTSK): 1284531,4

Súradnica Y (S-JTSK): 485800,2

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 371 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Zvyšky bývalého skladu
agrochemikálií – betónová podlaha.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na miesto bývalého skladu
agrochemikálií (trávnatá plocha).

Dátum vloženia: 5.5.2015

Zvyšky bývalého skladu
agrochemikálií – betónová podlaha.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na miesto bývalého skladu
agrochemikálií (trávnatá plocha).

Dátum vloženia: 5.5.2015