Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: **3.11.2026**
Čas vyhotovenia: **0:24**

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:
Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.

Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Hostišovce - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/22

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-(006)-Hostisovce-sklad-pesticidov-register-A

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: obec Hostišovce

Ičo: 00649945

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: ***0 kg***

Neznámych látok: ***0 kg***

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zisťované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: V miestnosti skladu zápach po chemikáliách.
Podlaha betónová, suchá, so silnými viditeľnými zátekmi, na podlahe zvyšky žltého, bieleho a ružového prášku.
Steny kontaminované, murivo stien žltej farby.

Strecha: Stropy betónové, aj strešné preklady betónové, strecha nepreteká.

Vstup: Vstup voľný, vchodové dvere nie sú, zostala iba zárubňa.

Predná miestnosť - rozmery 5 x 5 x 4 m, vedľa otvoru vchodových dverí okno bez mreže a sklo vybité, na bočnej stene okná zamrežované, v podlahe otvor - asi do nejakej šachty.
Druhá zadná miestnosť - rozmery 5 x 3 x 4 m, bez dverí, s 1 bočným oknom zamrežovaným.

Okolie: Okolie husto zarastené krovinami a vysokou trávou, aj vstup do budovy. Ťažký prístup k objektu.

Iné: Sklad prázdny, ani žiadne obaly.
Iba v otvorenej miestnosti napravo od skladu sa na podlahe nachádzali 2 poloprázdne papierové vrecia s ružovým práškom, názov neidentifikovaný.

Dátum obhliadky: 27.8.2014

Obhliadku vykonal: Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Hostišovce

Okres: Rimavská Sobota

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,494649

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 20,114092

Súradnica X (S-JTSK): 1260084,47

Súradnica Y (S-JTSK): 348368,63

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Hostišovce

Typ: Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

Veľkosť: 8930 kb

Dátum vloženia: 1.6.2023

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 244 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na podlahu a steny – viditeľné stopy po agrochemikáliách.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na podlahu a steny – viditeľné stopy po agrochemikáliách.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015