

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Čas vyhotovenia: 20:32

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Jestice - pesticidny sklad, SK/POPS/RS/23

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-\(008\)-Jestice-pesticidny-sklad-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-(008)-Jestice-pesticidny-sklad-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: obec Jestice

Ičo: 00649589

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Jestice

Ičo: 00633364

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Podlaha betón, nasiaknutá, steny kontaminované do výšky cca 0,5 m, výrazný zápach, zvonka viditeľný priesak na murive nad terénom.

Strecha: Kombinácia škridiel a eternitu, deravá, čiastočne prevalená, strešné trámy drevené, pevné, strop miestnosti prevalený.

Vstup: Vstup do skladu voľný (chýbajúce dvere a okná).

Okolie: Neoplotené, voľný prístup.
súradnice: N 48° 13,317', E 20°03,281'

Iné: Nie je vidno žiadne obaly od chemikálií.
Podľa informácie p. starostky, chemikálie v množstve do 120 kg boli vyvezené firmou Detox s.r.o. v roku 2008, na náklady firmy ktorá v areáli teraz podniká.

Dátum obhliadky: 27.8.2014

Obhliadku vykonal: Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Jestice

Okres: Rimavská Sobota

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,222214

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 20,054793

Súradnica X (S-JTSK): 1290045,5

Súradnica Y (S-JTSK): 354630,44

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 360 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu bývalého skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Bývalý sklad agrochemikálií s viditeľnými únikmi.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Bývalý sklad agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Bývalý sklad agrochemikálií s viditeľnými únikmi.

Dátum vloženia: 5.5.2015