

## VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 28.6.2026

Čas vyhotovenia: 12:40

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Včelince - sklad pesticídov, SK/POPS/RS/26

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-\(020\)-Vcelince-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/RS-(020)-Vcelince-sklad-pesticidov-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** prevádzkovateľ (nájomca, správca)

**Obchodné meno:** KoFRUIT, s.r.o.

**Ičo:** 36048127

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
Agrochemikália	Acetochlór	2-chloro-N-(ethoxymethyl)-N-(2-ethyl-6-methylphenyl)acetamide	34256-82-1	251-899-3	25 kg
Agrochemikália	Afalon	3-(3,4-dichlorophenyl)-1-methoxy-1-methylurea	330-55-2	206-356-5	5 kg
Agrochemikália	Avenge 200/300	1,2-dimethyl-3,5-diphenylpyrazolium methylsulphate	43222-48-6	256-152-5	175 kg
Agrochemikália	Benlate	methyl 1-(butylcarbamoil)benzimidazol-2-ylcarbamate	17804-35-2	241-775-7	50 kg
Agrochemikália	Decis 2,5 EC	(S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate	52918-63-5	258-256-6	5 kg
Agrochemikália	Flordimex T	2-chloroethylphosphonic acid	16672-87-0	240-718-3	50 kg
Agrochemikália	Grasex	trichloroacetaldehyde	75-87-6	200-911-5	300 kg
Agrochemikália	Harvade 25 F	2,3-dihydro-5,6-dimethyl-1,4-dithiin 1,1,4,4-tetraoxide	55290-64-7	259-572-7	10 kg
Agrochemikália	Istroekol	účinná látka agrochemikálie nebola určená			30 kg
Agrochemikália	Lasso MTX	2-chloro-2',6'-diethyl-N-(methoxymethyl)acetanilide	15972-60-8	240-110-8	60 kg
Agrochemikália	Nabu S	2-[1-(ethoxyimino)butyl]-5-(2-ethylthiopropyl)-3-hydroxycyclohex-2-en-1-one	74051-80-2	277-682-3	30 kg

Agrochemikália	Primextra Gold	2-CHLORO-4-ETHYLAMINO-6-ISOPROPYL-AMINO-S-TRIAZINE	102029-43-6	neuveденé	10 kg
Agrochemikália	SYS 67	sodium 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate	10433-59-7	233-917-1	1 500 kg
Agrochemikália	Teridox 500 EC	2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide	50563-36-5	256-625-6	15 kg
Neznáma látka	Neznáma látka				1 010 kg

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 3 275 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 2 235 kg

Neznámych látok: 1 010 kg

#### Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

#### Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Rozmery skladu 8 x 7 m.

Betónová podlaha, pokrytá rozsypanými chemikáliami, premočená, silný zápach do vzdialenosti 100 m!

**Strecha:** Strecha nie je. Zrejme strhnutá, priamy slnečný svit a zrážky a sneh na skladované pesticídy.

**Vstup:** Vstup do skladu voľný, ako zábrana sú tu položené dvere aby kone nemali voľný prístup.

Okná a dvere nemajú zárubne ani mreže.

**Okolie:** Okolie ohradené - súčasť širšieho areálu bývalého družstva, priamo okolo skladu sa pasú kone.

Súradnice: N 48°23,110 E 20°18,801 – studna HPV 2,45

**Iné:** Z troch objektov identifikovaných v ISEZ bol pri obhliadke nájdený iba jeden. Zabezpečený sklad sme vôbec nenašli. Otvorené priestranstvo sme identifikovali a odpad bol už asi čiastočne odvezený, v zemi ale vidieť zvyšky obalov a možno aj rozsypané pesticídy.

Voľne prístupný sklad sme našli, ale oproti pôvodnej identifikácii nebol zastrešený.

Odhadnutý objem ACH prevyšuje údaj v ISEZ.

Nasledovné informácie nám poskytol pracovník susediacej firmy: Spoločnosť Detox odviezla niečo v roku 2004-2005. Terajší sklad má zvnútra omietku - možno bol tento sklad súčasťou skladu, ktorý sme našli resp. je to čiastočne zbúraný terajší sklad.

Súradnice: N 48°23,139 E 20°18,875

**Dátum obhliadky:** 15.8.2014

**Obhliadku vykonal:** Gavora, Hrabčák

#### Priama a nepriama lokalizácia:

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Včelince

**Okres:** Rimavská Sobota

**Kraj:** Banskobystrický

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,385742

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 20,314113

**Súradnica X (S-JTSK):** 1273063,17

**Súradnica Y (S-JTSK):** 334327,2

#### Iné údaje:

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

#### Textové prílohy:

**Formát:** .pdf

**Popis:** Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Včelince

**Typ:** Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

**Veľkosť:** 9113 kb

**Dátum vloženia:** 1.6.2023

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 642 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### Fotodokumentácia:



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu  
agrochemikálií bez strechy, okien a  
dverí.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie (viac ako 3 tony).

Dátum vloženia: 5.5.2015