

## VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 28.9.2021

Čas vyhotovenia: 15:50

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Malé Dvorníky - sklad pesticídov, SK/POPS/DS/3

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/DS-\(014\)-Male-Dvorniky-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/DS-(014)-Male-Dvorniky-sklad-pesticidov-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** obec

**Obchodné meno:** obec Malé Dvorníky

**Ičo:** 00800210

**Právna forma:** Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
POPs	Melipax	toxaphene	8001-35-2	232-283-3	50 kg
Agrochemikália	Retacel R 68	2-chloroethyltrimethylammonium chloride	999-81-5	213-666-4	10 kg
Agrochemikália	Semeron 25 WP	6-isopropylamino-2-methylamino-4-methylthio-1,3,5-triazine	1014-69-3	213-800-1	20 kg
Agrochemikália	Sulikol	sulfur	7704-34-9	231-722-6	30 kg
Agrochemikália	SYS 67	sodium 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate	10433-59-7	233-917-1	7 kg
Neznáma látka	Neznáma látka				950 kg

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 1 067 kg**

**POPs látok: 50 kg**

**Agrochemikálií: 67 kg**

**Neznámych látok: 950 kg**

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistované vážením):**

**POPs látok:**

**Agrochemikálií:**

**Neznámych látok:**

### Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Podlaha pálená tehla na zemine, murivo na 1 mieste výrazne nasiaknuté žltou farbou (1m2).  
Pach silný.

**Strecha:** Poškodená na dvoch miestach, inak funkčná.

**Vstup:** Dvere s petlicou, nezamknuté, okná zamrežované bez skiel. 1 mreža vypáčená - vstup voľný.

**Okolie:** V tesnej blízkosti nové nájomné byty, rodiny s deťmi.

**Iné:**

**Dátum obhliadky:** 25.1.2013

**Obhliadku vykonal:** Z. Poulová, J. Gavora

### Priama a nepriama lokalizácia:

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Malé Dvorníky

**Okres:** Dunajská Streda

**Kraj:** Trnavský

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,013616

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 17,643021

**Súradnica X (S-JTSK):** 1299144,92

**Súradnica Y (S-JTSK):** 535449,04

### Iné údaje:

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:48

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

### Textové prílohy:

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 481 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na stenu nasiaknutú  
agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015