

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 21.11.2024

Čas vyhotovenia: 14:24

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Jarabina - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SL/34

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/SL-\(002\)-Jarabina-sklad-agrochemikalii-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/SL-(002)-Jarabina-sklad-agrochemikalii-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

### Základné údaje:

**Príčinný vzťah:** poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

**Obchodné meno:** Poľnohospodárske družstvo Poľana Jarabina

**Ičo:** 36473961

**Právna forma:** Družstvo

### Adresy:

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

### Kontakty:

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Budova zbúraná, časť kameniva ostala zložená na pozemku.

Na mieste bývalého skladu zostala aj časť podlahového betónu, kde cítiť zápach po agrochemikáliách do vzdialenosti cca 10-20 m.

Taktiež z okolitej zeminy cítiť slabý zápach po pesticídoch.

**Strecha:** Strecha budovy zbúraná.

**Vstup:** Vstup do skladu nie je zabezpečený.

**Okolie:** Územie, kde stál kedysi sklad, je využívané momentálne obcou pri výstavbe kanalizácie, je tu uložená materiál pre stavbu.

V bezprostrednom okolí pokračuje záhrada rodinného domu so skladovaným palivovým drevom.

Časť stavebnej sute z bývalého skladu bola zrejme nahrnutá až do koryta potoka.

**Iné:** Budova skladu bola podľa telefonického rozhovoru so starostom zbúraná asi pred 2 rokmi.

O odvoze stavebnej sute na skládku nevedel.

**Dátum obhliadky:** 27.10.2014

**Obhliadku vykonal:** Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

### Priama a nepriama lokalizácia:

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Jarabina

**Okres:** Stará Ľubovňa

**Kraj:** Prešovský

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 49,340872

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 20,656155

**Súradnica X (S-JTSK):** 1168447,2

**Súradnica Y (S-JTSK):** 303251,18

### Iné údaje:

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

### Textové prílohy:

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 238 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### Fotodokumentácia:



Miesto bývalého skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015