

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 24.6.2026

Čas vyhotovenia: 3:49

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Jarabina - sklad agrochemikálií, SK/POPS/SL/34

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/SL-\(002\)-Jarabina-sklad-agrochemikalii-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/SL-(002)-Jarabina-sklad-agrochemikalii-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Poľana Jarabina

Ičo: 36473961

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zist'ované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Budova zbúraná, časť kameniva ostala zložená na pozemku.

Na mieste bývalého skladu zostala aj časť podlahového betónu, kde cítiť zápach po agrochemikáliách do vzdialenosti cca 10-20 m.

Taktiež z okolitej zeminy cítiť slabý zápach po pesticídoch.

Strecha: Strecha budovy zbúraná.

Vstup: Vstup do skladu nie je zabezpečený.

Okolie: Územie, kde stál kedysi sklad, je využívané momentálne obcou pri výstavbe kanalizácie, je tu uložená materiál pre stavbu.

V bezprostrednom okolí pokračuje záhrada rodinného domu so skladovaným palivovým drevom.

Časť stavebnej sute z bývalého skladu bola zrejme nahrnutá až do koryta potoka.

Iné: Budova skladu bola podľa telefonického rozhovoru so starostom zbúraná asi pred 2 rokmi.

O odvoze stavebnej sute na skládku nevedel.

Dátum obhliadky: 27.10.2014

Obhliadku vykonal: Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Jarabina

Okres: Stará Ľubovňa

Kraj: Prešovský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 49,340872

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 20,656155

Súradnica X (S-JTSK): 1168447,2

Súradnica Y (S-JTSK): 303251,18

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 238 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015