

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 24.6.2026

Čas vyhotovenia: 3:50

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Sirník - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/37

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-\(010\)-Sirnik-sklad-pesticidov-byvale-PD-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-(010)-Sirnik-sklad-pesticidov-byvale-PD-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: obec

Obchodné meno: obec Sirník

Ičo: 00331902

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Jedná sa o dva sklady umiestnené vedľa seba, u oboch skladov je betónová podlaha a časť muriva nasiaknutá chemikáliami - sfarbená do žltu-hneda, v oboch cítiť zápach chemikálií. Na podlahe druhého skladu sa nachádzali prázdne plastové vrecia, poškodené papierové vrecia so zvyškami chemikálií, prázdne plastové bandasky.

Strecha: Strecha je v poriadku, objekty sú prekryté neporušenou betónovou platňou, pravdepodobne bez izolácie, neboli pozorované stopy po pretekaní dažďovej vody zo strechy, pravdepodobne dážď nepresakuje do vnútra objektu skladu.

Vstup: Vstup do obidvoch objektov je voľný, bez brán - murivo okolo vstupných otvorov je vybúrané, celkový počet otvorov 4 (2 okenné otvory, 2 vstupné otvory).

Okolie: Značne demolované objekty skladov sú súčasťou bývalého PD Sirník, z ktorého v súčasnosti ostali už len zvyšky stavebných konštrukcií.

Nachádzajú sa v dostatočnej vzdialenosti od obcí, v čase obhliadky bolo pozorované znečistenie chemikáliami pred vstupom do objektov.

Iné: V roku 2012 boli chemikálie z jedného zo skladov odvezené, druhý sklad bol prázdny.

V súčasnosti došlo k opätovnému umiestneniu chemikálií do skladu.

Dátum obhliadky: 30.9.2013

Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Sirník

Okres: Trebišov

Kraj: Košický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,508067

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,807333

Súradnica X (S-JTSK): 1264913

Súradnica Y (S-JTSK): 223338

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Sirník

Typ: Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

Veľkosť: 7869 kb

Dátum vloženia: 1.6.2023

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 472 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Detailný pohľad na pôdu kontaminovanú agrochemikáliami.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na zvyšky skladovaných
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015