

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 8.4.2025

Čas vyhotovenia: 17:50

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Sirník - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/37

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-\(010\)-Sirnik-sklad-pesticidov-byvale-PD-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-(010)-Sirnik-sklad-pesticidov-byvale-PD-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** obec

**Obchodné meno:** obec Sirník

**Ičo:** 00331902

**Právna forma:** Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

**Agrochemikálií: 0 kg**

**Neznámych látok: 0 kg**

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

**Agrochemikálií:**

**Neznámych látok:**

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Jedná sa o dva sklady umiestnené vedľa seba, u oboch skladov je betónová podlaha a časť muriva nasiaknutá chemikáliami - sfarbená do žltu-hneda, v oboch cítiť zápach chemikálií. Na podlahe druhého skladu sa nachádzali prázdne plastové vrecia, poškodené papierové vrecia so zvyškami chemikálií, prázdne plastové bandasky.

**Strecha:** Strecha je v poriadku, objekty sú prekryté neporušenou betónovou platňou, pravdepodobne bez izolácie, neboli pozorované stopy po pretekaní dažďovej vody zo strechy, pravdepodobne dažď nepresakuje do vnútra objektu skladu.

**Vstup:** Vstup do obidvoch objektov je voľný, bez brán - murivo okolo vstupných otvorov je vybúrané, celkový počet otvorov 4 (2 okenné otvory, 2 vstupné otvory).

**Okolie:** Značne demolované objekty skladov sú súčasťou bývalého PD Sirník, z ktorého v súčasnosti ostali už len zvyšky stavebných konštrukcií.

Nachádzajú sa v dostatočnej vzdialenosti od obcí, v čase obhliadky bolo pozorované znečistenie chemikáliami pred vstupom do objektov.

**Iné:** V roku 2012 boli chemikálie z jedného zo skladov odvezené, druhý sklad bol prázdny.

V súčasnosti došlo k opätovnému umiestneniu chemikálií do skladu.

**Dátum obhliadky:** 30.9.2013

**Obhliadku vykonal:** V. Bočková, M. Nemcová

### **Priama a nepriama lokalizácia:**

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Sirník

**Okres:** Trebišov

**Kraj:** Košický

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,508067

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 21,807333

**Súradnica X (S-JTSK):** 1264913

**Súradnica Y (S-JTSK):** 223338

### **Iné údaje:**

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

### **Textové prílohy:**

**Formát:** .pdf

**Popis:** Chemické analýzy vzoriek z lokality agrochemického skladu Sirník

**Typ:** Záverečná správa z geologického prieskumu životného prostredia

**Veľkosť:** 7869 kb

**Dátum vloženia:** 1.6.2023

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 472 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### **Fotodokumentácia:**



Pohľad na budovu skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Detailný pohľad na pôdu  
kontaminovanú agrochemikáliami.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na zvyšky skladovaných  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015