

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 29.4.2026

Čas vyhotovenia: 12:03

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Veľká Čalomija - pesticídny sklad, SK/POPS/VK/39

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita nie je environmentálnou záťažou

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: obec

Obchodné meno: obec Veľká Čalomija

Ičo: 00319619

Právna forma: Obec (obecný úrad), mesto (mestský úrad)

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
Neznáma látka	Neznáma látka				10 000 kg

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 10 000 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 10 000 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Spevnená zem, na zemi sa nachádzajú roztrhané vrecia po agrochemikáliách.

Cítiť silný zápach zo skladu.

Tehlová stavba zapustená do zeme.

Strecha: Strop je neporušený, tehlový, miestami trošku vlhký.

Vstup: Okolie skladu nie je oplotené, ku skladu je prístup nezabezpečený, miestami je vidieť viditeľné zvyšky po oplotení.

Vstup do skladu je zavarený železnými pásmi, dvere sú neotvárateľné, jednotlivé dosky chýbajú.

Okolie: Sklad na kraji poľa pod vinicami.

Nájdená agrochemikália 1 vrečko LENTAGRAN WP (1 kg) cca 20 m od skladu, ktoré bolo následne prenesené do skladu.

Iné: Sklad je cca 11 - 12 m dlhý, čírka cca 4 m.

Skld je situovaný na J-JZ.

Pred skladom cca 20 - 30 m pole, ktoré je obrábané.

ISEZ: odhad 10 t agrochemikálií.

V roku 2018 bola realizovaná terénna obhliadka skladu. Agrochemikálie boli stále prítomné v sklade, v poškodených obaloch.

Dátum obhliadky: 5.12.2013

Obhliadku vykonal: J. Helma, Z. Ďuriančíková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Veľká Čalomija

Okres: Veľký Krtíš

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,084349

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 19,204352

Súradnica X (S-JTSK): 1301044

Súradnica Y (S-JTSK): 418797

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 375 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Cez otvor dverí sú viditeľné uložené agrochemikálie

Dátum vloženia: 20.3.2023



Agrochemikálie sú aj naďalej skladované v poškodených obaloch

Dátum vloženia: 20.3.2023



Pohľad na vchod do podzemného skladu, v ktorom sú uskladnené agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015

