

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Čas vyhotovenia: 20:39

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Čaklov - areál bývalého PD, SK/POPS/VT/40

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-\(003\)-Caklov-areal-byvaleho-PD-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-(003)-Caklov-areal-byvaleho-PD-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske-obchodné družstvo Čaklov

Ičo: 00209147

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Objekt skladu agrochemikálií v súčasnosti neexistuje.

Podľa záznamov ISEZ, objekt bol v minulosti neznámymi osobami rozobratý a zvyšky agrochemikálií boli uložené nezakryté na spevnenej podlahe skladu.

Strecha: Objekt skladu už neexistuje.

Vstup: Objekt skladu už neexistuje.

Okolie: Lokalita bývalého PD je situovaná v zastavanom území obce, v priemyselnej zóne.

V súčasnosti sú niektoré zachované časti objektov rozpredané, vzužívajú sa na podnikateľské účely (napr. pekáreň, rastlinná a živočíšna výroba a iné).

Zostávajúca časť objektov je zdevastovaná.

Iné: Podľa informácií zástupcu starostu obce, obec nemá vedomosť o existencii agrochemikálií dokumentovaných v ISEZ, neviduje žiadne záznamy o ich likvidácii.

Dátum obhliadky: 26.11.2013

Obhliadku vykonal: V. Bočková, M. Nemcová

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Čaklov

Okres: Vranov nad Topľou

Kraj: Prešovský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,902522

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 21,624868

Súradnica X (S-JTSK): 1220542

Súradnica Y (S-JTSK): 234973,04

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:49

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 278 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Miesto bývalého skladu
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015