

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 15.5.2026

Čas vyhotovenia: 15:45

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Komárany - sklad agrochemikálií, SK/POPS/VT/41

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-\(015\)-Komarany-sklad-agrochemikalii-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/VT-(015)-Komarany-sklad-agrochemikalii-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

### Základné údaje:

**Príčinný vzťah:** poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

**Obchodné meno:** Poľnohospodárske družstvo Komárany v konkurze

**Ičo:** 31675077

**Právna forma:** Družstvo

### Adresy:

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

### Kontakty:

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Podlaha objektu bývalého skladu agrochemikálií je pôvodná, nachádzajú sa na nej zvyšky stavebných materiálov, na ktorých sú vizuálne badateľné stopy po agrochemikáliách (sfarbenie do žltá). Na vnútornej aj vonkajšej časti zvislého muriva nie sú viditeľné poškodenia agrochemikáliami - murivo je bez sfarbenia. V okolí objektu, ani vo vnútri objektu v čase obhliadky nebol citeľný žiadny zápach (pozn.: objekt je vďaka početným otvorom permanentne dobre vetraný).

**Strecha:** Murovaný objekt bývalého skladu agrochemikálií nie je zastrešený, je prekrytý pôvodnou betónovou stropnou konštrukciou, ktorá je neporušená a dažď cez túto konštrukciu nepresakuje do vnútra objektu.

**Vstup:** Celý objekt je prístupný niekoľkými zdemolovanými okennými a dvernými otvormi zo všetkých strán.

**Okolie:** Bývalý sklad agrochemikálií bol v čase prevádzkovania vyhovujúci technickým požiadavkám, po zániku PD bol neznámymi osobami zdemolovaný.  
Uskladnené oagrochemikálie boli zlikvidované neznámym spôsobom.  
V čase obhliadky bol sklad prázdny.

**Iné:**

**Dátum obhliadky:** 26.11.2013

**Obhliadku vykonal:** V. Bočková, M. Nemcová

#### **Priama a nepriama lokalizácia:**

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Komárany

**Okres:** Vranov nad Topľou

**Kraj:** Prešovský

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,916698

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 21,646463

**Súradnica X (S-JTSK):** 1219033

**Súradnica Y (S-JTSK):** 233325,78

#### **Iné údaje:**

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

#### **Textové prílohy:**

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 279 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

#### **Fotodokumentácia:**



Pohľad na kontaminovanú podlahu agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Vnútro bývalého skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na kontaminovanú podlahu  
agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015