

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 7.10.2024

Čas vyhotovenia: 15:25

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Hontianske Tesáre - sklad agrochemikálií, hydináreň, SK/POPS/KA/47

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita nie je environmentálnou záťažou**

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** vlastník zariadenia

**Obchodné meno:** AGROHONT DUDINCE, a.s.

**Ičo:** 36000469

**Právna forma:** Akciová spoločnosť

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

| Typ látky | Obch. názov | Názov účinnej látky | CAS číslo | EC číslo | Množstvo |
|-----------|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|
|-----------|-------------|---------------------|-----------|----------|----------|

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

**Agrochemikálií: 0 kg**

**Neznámych látok: 0 kg**

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

**Agrochemikálií:**

**Neznámych látok:**

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** V miestnosti na kraji budovy cítit ešte stále zápach po chemikáliách.

Steny sú mierne znečistené, miestami nasiaknuté chemikáliami.

**Strecha:** Strecha je poloderavá, v zlom stave.

**Vstup:** Do areálu budovy je voľný vstup, na kraji budovy ne je vstup zabezpečený, voľný vstup do miestnosti, ostatné otvory na budove sú zbednené.

Budova aj strecha chátrajú, múry stavby sú miestami rozpukané, narušená statika stavby.

**Okolie:** Okolie budovy zarastá vegetáciou, aj niekoľko metrov od budovy je vitiť značný zápach po chemikáliách,

ktoré boli odstránené, cca do 200 m od skladu začína zástavba rodinných domov.

**Iné:**

**Dátum obhliadky:** 7.11.2013

**Obhliadku vykonal:** J. Helma, Z. Ďuriančíková, K. Paluchová

**Priama a nepriama lokalizácia:**

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Hontianske Tesáre

**Okres:** Krupina

**Kraj:** Banskobystrický

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,207598

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 18,918423

**Súradnica X (S-JTSK):** 1285777

**Súradnica Y (S-JTSK):** 438981

**Iné údaje:**

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

**Textové prílohy:**

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 276 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

**Fotodokumentácia:**



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad na budovu skladu



agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu  
agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015