

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 24.1.2026

Čas vyhotovenia: 11:36

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Kravany - sklad pesticídov, SK/POPS/TV/49

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-\(1970\)-Kravany-sklad-pesticidov-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/TV-(1970)-Kravany-sklad-pesticidov-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

### Základné údaje:

**Príčinný vzťah:** poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

**Obchodné meno:** Poľnohospodárske družstvo Kravany

**Ičo:** 36177113

**Právna forma:** Družstvo

### Adresy:

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

### Kontakty:

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Betónová podlaha a časť muriva nasiaknutá chemikáliami - sfarbená do žltu-hneda, podlaha posypaná pilinami, stopy po požiaroch, cítiť zápach chemikálií.

**Strecha:** Strecha skladu je poškodená, stopy po požiaroch.

**Vstup:** Vstup do objektu voľný, bez brány - murivo okolo vstupného otvoru vybúrané, celkový počet otvorov 2 (1 zamrežovaný okenný otvor, 1 vstupný otvor).

**Okolie:** Značne demolovaný objekt skladu je súčasťou bývalého PD Kravany, z ktorého v súčasnosti ostali už len

zvyšky objektov a základov.

Nachádza sa vo vzdialenosti cca 50 m od najbližšieho rodinného domu, v čase obhliadky bolo pozorované znečistenie chemikáliami pred vstupom do objektu, pred objektom sa nachádza neoznačená bandaska cca 1/3 naplnená stuhnutou hmotou.

**Iné:** Chemikálie boli zo skladu odvezené.

V objekte skladu (už po jeho vyprázdnení) bol likvidovaný požiar.

Objekt bývalého PD Kravany boli neprispôsobivými občanmi obce postupne rozbúrané.

**Dátum obhliadky:** 30.9.2013

**Obhliadku vykonal:** V. Bočková, M. Nemcová

#### **Priama a nepriama lokalizácia:**

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Kravany

**Okres:** Poprad

**Kraj:** Prešovský

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,759354

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 21,641736

**Súradnica X (S-JTSK):** 1236500

**Súradnica Y (S-JTSK):** 234400

#### **Iné údaje:**

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:49

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

#### **Textové prílohy:**

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 293 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

#### **Fotodokumentácia:**



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na stenu a podlahu kontaminované agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Zvyšky prázdnych obalov pred skladom.

Dátum vloženia: 5.5.2015