

## VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 6.8.2024

Čas vyhotovenia: 22:13

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Rovné - areál PD, SK/POPS/HE/6

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita nie je environmentálnou záťažou**

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

## Základné údaje:

**Príčinný vzťah:** prevádzkovateľ (nájomca, správca)

**Obchodné meno:** CO.BE.R. - PLUS, spol. s r.o.

**Ičo:** 36466856

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

## Adresy:

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

## Kontakty:

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

| Typ látky      | Obch. názov    | Názov účinnej látky  | CAS číslo  | EC číslo  | Množstvo |
|----------------|----------------|--|------------|-----------|----------|
| Agrochemikália | Balan          | N-butyl-N-ethyl- $\alpha,\alpha,\alpha$ -trifluoro-2,6-dinitro-p-toluidine                             | 1861-40-1  | 217-465-2 | 10 kg    |
| Agrochemikália | Basamid        | tetrahydro-3,5-dimethyl-1,3,5-thiadiazine-2-thione   | 533-74-4   | 208-576-7 | 20 kg    |
| Agrochemikália | Bathurin 82    | 4-hydroxy-5-(3-hydroxy-3-oxoprop-1-en-2-yl)oxy-3-phosphonooxycyclohexene-1-carboxylic acid             | 27840-48-8 | neuvedené | 20 kg    |
| Agrochemikália | Burex          | 5-amino-4-chloro-2-phenylpyridazine-3-(2H)-one pyrazon   | 1698-60-8  | 216-920-2 | 6 kg     |
| Agrochemikália | Celuko         | účinná látka agrochemikálie nebola určená  |            |           | 30 kg    |
| Agrochemikália | Cererit Z      | účinná látka agrochemikálie nebola určená  |            |           | 600 kg   |
| Agrochemikália | Chlordetal     | sodium N-chlorobenzenesulphonamide   | 127-52-6   | 204-847-9 | 5 kg     |
| Agrochemikália | Citowett       | Polyethoxylated isooctyl phenol  | 39342-50-2 | 609-653-1 | 25 kg    |
| Agrochemikália | Decis          | (S)- $\alpha$ -cyano-3-phenoxybenzyl (1R, 3R)-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethylcyclopropanecarboxylate | 52918-63-5 | 258-256-6 | 20 kg    |
| Agrochemikália | Omnidel Sys 67 | 2,2-dichloropropionic acid   | 75-99-0    | 200-923-0 | 1 000 kg |
| Agrochemikália | Retacel R 68   | 2-chloroethyltrimethylammonium chloride  | 999-81-5   | 213-666-4 | 25 kg    |
| Agrochemikália | Starane 250 EC | methylheptyl, O-(4-amino-3,5-dichloro-6-fluoro-2-pyridyloxy) acetate                                   | 81406-37-3 | 279-752-9 | 10 kg    |

|                |                       |  |            |           |          |
|----------------|-----------------------|--|------------|-----------|----------|
| Agrochemikália | Stomp                 | N-(1-ethylpropyl)-2,6-dinitro-3,4-xylydine | 40487-42-1 | 254-938-2 | 15 kg    |
| Agrochemikália | Sulikol               | sulfur                                     | 7704-34-9  | 231-722-6 | 30 kg    |
| Agrochemikália | SYS 67                | sodium 4-(2,4-dichlorophenoxy)butyrate     | 10433-59-7 | 233-917-1 | 15 kg    |
| Agrochemikália | Tecto 450 FW          | 2-(thiazole-4-yl)benzimidazole             | 148-79-8   | 205-725-8 | 5 kg     |
| Agrochemikália | Trichlóracetát nátria | účinná látka agrochemikálie nebola určená  |            |           | 125 kg   |
| Neznáma látka  | Neznáma látka         |  |            |           | 1 195 kg |

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 3 156 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálii: 1 206 kg

Neznámych látok: 1 195 kg

### Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Objednávateľ:** obec Rovné, Ičo:00323489

**Zhotoviteľ:** HES - COMGEO, s.r.o., Ičo:17325277

**Spôsob likvidácie odpadu:** Agrochemikálie boli zlikvidované v období počas geologických prieskumných prác na tejto lokalite - odpad bol odvezený a uložený na skládku nebezpečného odpadu v Strážskom. Zo skladu boli odvezené všetky agrochemikálie o množstve 2700 kg.

**Dátum odvozu:** 29.4.2015

**Dátum likvidácie:** 29.4.2015

**Celková výška nákladov na likvidáciu:** -1

**Popis financovania:** -1

**Zdroj získaných údajov o likvidácii:** iný

**Vyjadrenie anotátora k hodnovernosti a úplnosti údajov o nákladoch:** Agrochemikálie boli zlikvidované v období počas geologických prieskumných prác týchto lokalít (Prieskum environmentálnych záťaží na vybraných lokalitách Slovenskej republiky, Názov podčasti geologickej úlohy: Prieskum pravdepodobnej environmentálnej záťaže Rovné – Sklad pri CO. BE. R – PLUS spol. s r. o. / Rovné – Areál PD (SK/EZ/HE/016) súkromnými organizáciami (skupina dodávateľov: Centrum environmentálnych služieb, s. r. o. a HES-COMGEO, spol. s r.o.) z väčšej časti na ich vlastné náklady. Tento odpad bol uložený na skládku nebezpečného odpadu v Strážskom.

| Typ látky     | Obch. názov   | Názov účinnej látky | CAS číslo | EC číslo | Množstvo |
|---------------|---|---------------------|-----------|----------|----------|
| Neznáma látka | Likvidácia agrochemikálii, neznámych a POPs látok bez bližšej identifikácie - spolu |                     |           |          | 2 700 kg |

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením): 2 700 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálii: 0 kg

Neznámych látok: 2 700 kg

### Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Murovaná stavba, murivo tehla.

Na murive stien vidno v spodných častiach priesaky od agrochemikálií.

Podlaha betónová, na niektorých miestach už poškodená (betón rozpadnutý, hlavne v zadnej miestnosti skladu).

Pod pesticídmi je čiastočne položená PVC krytina, ale nezabraňuje priesakom do podlažia skladu.

**Strecha:** Strecha nezateká, stropy zo železobetónových prekladov, krytina strechy plechová relatívne funkčná.

**Vstup:** Vstup do budovy - drevená brána na oboch koncoch otvorená, vstup do budovy voľný.

**Okolie:** Budova skladu sa nachádza v areáli PD, ktorý je oplotený so vstupnou uzamykateľnou bránou a strážený. Areál PD je aj v súčasnosti využívaný pre kravy - funkčné maštale a dobytok v okolí maštali.

Bezprostredné okolie skladu je zarastené husto drevinami, sklad je v zadnej časti areálu, schovaný a ťažko prístupný.

Z jednej strany skladu prechádza terén priamo do ornej pôdy.

**Iné:** Budova skladu je väčšia hala - zrejme bývalá maštala, ktorá je predelná priečkami na tri miestnosti, miestnosti sú voľne prechodné, neoddelené dverami.

Predná malá miestnosť, rozmery 5 x 2,5 m, v jej pravej časti sa nachádzajú agrochemikálie v papierových a

igelitových vreciach, uložené na drevených paletách.

Stredná miestnosť, rozmerovo najväčšia a prázdna, len ojedinele neznáme vrecia s farebným práškom.

Zadná malá miestnosť, rozmery 5 x 2,5 m, v nej sa tiež nachádza väčšia časť agrochemikálií tuchých aj kvapalných priamo na podlahe resp. PVC krytine.

Súradnice: N = 48°58,563

E = 21°59734

V čase návštevy v okolí skladu nové monitorovacie vrtry.

**Dátum obhliadky:** 20.10.2014

**Obhliadku vykonal:** Ing. M. Hrabčák, E. Hrabčáková

### Priama a nepriama lokalizácia:

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Rovné

**Okres:** Humenné

**Kraj:** Prešovský

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,975927

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 21,99561

**Súradnica X (S-JTSK):** 1213456

**Súradnica Y (S-JTSK):** 207513

### Iné údaje:

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:48

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesi/pesticídov v Slovenskej republike

### Textové prílohy:

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 521 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

### Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na skladované  
agrochemikálie.

Dátum vloženia: 5.5.2015