

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 15.5.2026

Čas vyhotovenia: 15:44

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Rykynčice - sklad starých agrochemikálií, SK/POPS/KA/7

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita nie je environmentálnou záťažou

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: poľnohospodárske družstvo, farma alebo iný správca PPF

Obchodné meno: Poľnohospodárske družstvo Rykynčice "v likvidácii"

Ičo: 00650544

Právna forma: Družstvo

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: V miestnosti kde boli uložené chemikálie cítiť mierny zápach, murivo je nasiaknuté chemikáliami, taktiež na podlahe sú pravdepodobne zvyšky chemikálií.

Strecha: Strecha veľkej budovy nad skladdom značne chátra, na streche prístavby vľavo (bývalý sklad AGCH) nie sú viditeľné iesta, trhliny a taktiež pomaly dochádza k postupnému rozpadu.

Vstup: Prístup do areálu nie je obmedzený a ani vstup do budovy nie je zabezpečený, 2 okná v predu skladu sú vybité, budova chátra.

Okolie: Vedľa budovy sa nachádza divoká skládka.

Iné:**Dátum obhliadky:** 7.11.2013**Obhliadku vykonal:** J. Helma, Z. Ďuriančíková, K. Paluchová**Priama a nepriama lokalizácia:****Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:****Obec:** Ryknčice**Okres:** Krupina**Kraj:** Banskobystrický**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:****Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,192431**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 18,961933**Súradnica X (S-JTSK):** 1287707**Súradnica Y (S-JTSK):** 435886**Iné údaje:****Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:48**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike**Textové prílohy:****Formát:** .pdf**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality**Typ:** Terénny zápisník**Veľkosť:** 275 kb**Dátum vloženia:** 4.5.2015**Fotodokumentácia:**

Pohľad na vedľajšiu budovu pri sklade agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na vedľajšiu budovu pri sklade agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015

Pohľad do vnútra skladu.



Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií (menšia budova na
boku).

Dátum vloženia: 5.5.2015