

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 30.4.2026

Čas vyhotovenia: 20:24

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcou a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Lučenec - Fabianka, SK/POPS/LC/8

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LC-\(003\)-Lucenec-Fabianka-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LC-(003)-Lucenec-Fabianka-register-A)

Držiteľ:

Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:

Základné údaje:

Príčinný vzťah: iný

Obchodné meno: KM s.r.o.

Ičo: 36047902

Právna forma: Spoločnosť s ručením obmedzeným

Adresy:

Typ adresy:

Obec:

Ulica a číslo domu:

Psč:

Štát:

Kontakty:

Telefónne číslo:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg

POPs látok: 0 kg

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistované vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Na zadných stenách padnutý múr.

Cítiť zápach v budove aj mimo ňu.

Na stenách a na zemi je zreteľné znečistenie po chemikáliách.

Strecha: Časť strechy je prepadnutá.

Vstup: Vstup do skladu je voľný.

Okolie: Rôzny odpad pred budovou.

V okolí skladu sa nachádzajú prázdne nádoby po chemikáliách.
Okolie skladu je veľmi zarastené, samotná cesta od poľa smerom do stredu ku skladu je veľmi zarastená a ťažko prístupná.

Iné:

Dátum obhliadky: 2.10.2013

Obhliadku vykonal: Helma, Ďuriančíková

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Lučenec

Okres: Lučenec

Kraj: Banskobystrický

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,328769

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 19,694102

Súradnica X (S-JTSK): 1276491,34

Súradnica Y (S-JTSK): 380579

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 12.3.2015 11:26:48

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 12.3.2015

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

Textové prílohy:

Formát: .pdf

Popis: Zápis z terénnej obhliadky lokality

Typ: Terénny zápisník

Veľkosť: 274 kb

Dátum vloženia: 4.5.2015

Fotodokumentácia:



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na stenu nasiaknutú agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na podlahu skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015