

# VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 4.4.2025

Čas vyhotovenia: 20:15

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 12.3.2015

## Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



## Základné údaje:

**Názov lokality a identifikačný kód:** Lučenec - Fabianka, SK/POPS/LC/8

**Typ lokality:** sklad agrochemikálií

**Druh skladu:** nevyhovujúci

**Lokalita je environmentálnou záťažou:** [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LC-\(003\)-Lucenec-Fabianka-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/LC-(003)-Lucenec-Fabianka-register-A)

## Držiteľ:

**Údaje o osobe jej adresa a kontaktné údaje:**

**Základné údaje:**

**Príčinný vzťah:** iný

**Obchodné meno:** KM s.r.o.

**Ičo:** 36047902

**Právna forma:** Spoločnosť s ručením obmedzeným

**Adresy:**

**Typ adresy:**

**Obec:**

**Ulica a číslo domu:**

**Psč:**

**Štát:**

**Kontakty:**

**Telefónne číslo:**

## Identifikované látky:

**Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:**

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
-----------	-------------	---------------------	-----------	----------	----------

**Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 0 kg**

**POPs látok: 0 kg**

Agrochemikálií: 0 kg

Neznámych látok: 0 kg

## Likvidované látky:

**Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:**

**Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):**

**POPs látok:**

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

## Stav objektov skladu:

**Podlahy a murivo:** Na zadných stenách padnutý múr.

Cítiť zápach v budove aj mimo ňu.

Na stenách a na zemi je zreteľné znečistenie po chemikáliách.

**Strecha:** Časť strechy je prepadnutá.

**Vstup:** Vstup do skladu je voľný.

**Okolie:** Rôzny odpad pred budovou.

V okolí skladu sa nachádzajú prázdne nádoby po chemikáliách.  
Okolie skladu je veľmi zarastené, samotná cesta od poľa smerom do stredu ku skladu je veľmi zarastená a ťažko prístupná.

**Iné:**

**Dátum obhliadky:** 2.10.2013

**Obhliadku vykonal:** Helma, Ďuriančíková

#### **Priama a nepriama lokalizácia:**

**Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:**

**Obec:** Lučenec

**Okres:** Lučenec

**Kraj:** Banskobystrický

**Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:**

**Zemepisná šírka (ETRS89):** 48,328769

**Zemepisná dĺžka (ETRS89):** 19,694102

**Súradnica X (S-JTSK):** 1276491,34

**Súradnica Y (S-JTSK):** 380579

#### **Iné údaje:**

**Dátum registrácie lokality:** 12.3.2015 11:26:48

**Dátum poslednej aktualizácie údajov:** 12.3.2015

**Popis poslednej aktualizácie údajov:** Popis lokality ako výsledok systematickej identifikácie vykonanej v rámci projektu - Manažment riešenia lokalít s výskytom POPs zmesí/pesticídov v Slovenskej republike

#### **Textové prílohy:**

**Formát:** .pdf

**Popis:** Zápis z terénnej obhliadky lokality

**Typ:** Terénny zápisník

**Veľkosť:** 274 kb

**Dátum vloženia:** 4.5.2015

#### **Fotodokumentácia:**



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Pohľad do vnútra skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na stenu nasiaknutú agrochemikáliami.

Dátum vloženia: 5.5.2015



Detailný pohľad na podlahu skladu.

Dátum vloženia: 5.5.2015