

VÝPIS Z REGISTRA LOKALÍT S MOŽNÝM VÝSKYTOM POPs CHEMICKÝCH LÁTOK

Vytvorené cez EnviroPortál

Dátum vyhotovenia: 24.6.2026

Čas vyhotovenia: 1:41

Posledná revízia záznamového listu bola vykonaná: 5.11.2019

Dôležité upozornenie:

Obsahovým zdrojom tu uvedených údajov je Register lokalít s možným výskytom POPs chemických látok, ktorého správcom a prevádzkovateľom je Slovenská agentúra životného prostredia so sídlom v Banskej Bystrici.



Základné údaje:

Názov lokality a identifikačný kód: Dunajská streda - Sklad agrochemikálií v bývalom PD, SK/POPS/DS/86

Typ lokality: sklad agrochemikálií

Druh skladu: nevyhovujúci

Lokalita je environmentálnou záťažou: [http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/DS-\(2081\)-Dunajska-Streda-sklad-agrochemikalii-v-byvalom-PD-register-A](http://envirozataze.enviroportal.sk/Detail-zataze/DS-(2081)-Dunajska-Streda-sklad-agrochemikalii-v-byvalom-PD-register-A)

Držiteľ:

Identifikované látky:

Zoznam identifikovaných chemických látok a ich popis:

Typ látky	Obch. názov	Názov účinnej látky	CAS číslo	EC číslo	Množstvo
POPs	DDT	DDT	50-29-3	200-024-3	25 kg
Agrochemikália	Basagran Super	3-isopropyl-2,1,3-benzothiadiazine-4-one-2,2-dioxide	25057-89-0	246-585-8	25 kg
Agrochemikália	Bavistin	methyl benzimidazol-2-ylcarbamate	10605-21-7	234-232-0	10 kg
Agrochemikália	Devrinol	napropamide	15299-99-7	239-333-3	40 kg
Agrochemikália	Orthen 75 SP	Acephate	30560-19-1	250-241-2	67 kg
Agrochemikália	Paarlan	isopropalin	33820-53-0	251-690-7	32 kg
Agrochemikália	Teridox 500 EC	2-chloro-N-(2,6-dimethylphenyl)-N-(2-methoxyethyl)acetamide	50563-36-5	256-625-6	5 kg
Neznáma látka	Neznáma látka				892 kg

Celkové množstvo chemických látok identifikovaných na lokalite (kvalifikovaný odhad): 1 096 kg

POPs látok: 25 kg

Agrochemikálií: 179 kg

Neznámych látok: 892 kg

Likvidované látky:

Údaje o osobách a zoznam likvidovaných chemických látok:

Celkové množstvo chemických látok likvidovaných na lokalite (zistené vážením):

POPs látok:

Agrochemikálií:

Neznámych látok:

Stav objektov skladu:

Podlahy a murivo: Podlaha je bez spevneného povrchu - zemina, chemikálie rozsypané a natečené, hnedej, hnedožltej, resp. bielej farby. Murivo: západná stena je rozpadnutá, murivo natečené, hnedožltou - žltou chemikáliou v oblasti ľavého rohu pri policiach. zápach: agrochemikálie cítiť už pred sklodom (5 m)

Strecha: Tým, že je rozpadnutá stena, tak je rozpadnutá aj časť strechy nad touto stenou.

Vstup: Vstup do skladu nie je zabezpečený.

Okolie: Ide o areál bývalého poľnohospodárskeho družstva, v okolí sú budovy súvisiace s poľnohospodárskou činnosťou, stavebniny a zberné suroviny. Vo vzdialenosti cca 100 m je zástavba rodinných domov.

Iné:

Dátum obhliadky: 24.7.2018

Obhliadku vykonal: J. Helma, F. Siska

Priama a nepriama lokalizácia:

Umiestnenie lokality v rámci územnej jednotky:

Obec: Dunajská Streda

Okres: Dunajská Streda

Kraj: Trnavský

Poloha bodu lokality vyjadrená súradnicami záväzných geodetických referenčných systémov:

Zemepisná šírka (ETRS89): 48,011629

Zemepisná dĺžka (ETRS89): 17,610838

Súradnica X (S-JTSK): 1299139

Súradnica Y (S-JTSK): 537860

Iné údaje:

Dátum registrácie lokality: 5.11.2019 0:00:00

Dátum poslednej aktualizácie údajov: 5.11.2019

Popis poslednej aktualizácie údajov: Popis lokality na základe oznámenia o existencii environmentálnej záťaže MŽP SR zo dňa 18.6.2018. V sklade je cca viac ako 1 tona agrochemikálií v kvapalnom aj pevnom skupenstve (prášok) v rôznych obaloch (plastové, sklenené, kovové, papierové). Budova je poškodená, vystavená povetnostným vplyvom.

Textové prílohy:

Fotodokumentácia:



Agrochemikálie v nádobách pod zborťou strechou

Dátum vloženia: 20.3.2023



Rôzne druhy agrochemikálií v poškodených obaloch

Dátum vloženia: 20.3.2023



Pohľad na budovu skladu agrochemikálií od Z na V. Predmetná bočná stena je zrútená, strecha je zborťou.

Dátum vloženia: 20.3.2023



Pohľad na budovu skladu
agrochemikálií od JZ na SV, od
príjazdovej cesty v areáli PD.

Dátum vloženia: 20.3.2023