

Sklady agrochemikálií (ACH)

– záznam údajov z terénnej obhliadky

A. Identifikačné údaje skladu

obec / lokalita	RS (008) / Jestice - pesticídny sklad SK/EZ/RS/762
okres	Rimavská Sobota
vlastník / držiteľ – kontakty	Obec Jestice, Jestice 27, 980 04 Hostice Tel.:047/569 9186
sklad prázdny / ACH prítomné	Sklad prázdny
popis skladu	podlaha, murivo – farba, pach podlaha betón, nasiaknutá, steny kontaminované do výšky cca 0,5 m, výrazný zápach, zvonka viditeľný priesak na murive nad terénom
	strecha kombinácia škridiel a eternitu, deravá, čiastočne prevalená, strešné trámy drevené, pevné, strop miestnosti prevalený
	zabezpečenie vstupu voľný (chýbajúce dvere a okná)
	okolie neoplotené, voľný prístup súradnice: N 48° 13,317' , E 20°03,281'
	iné poznatky, história, ... nie je vidno žiadne obaly od chemikálií, podľa informácie p. starostky, chemikálie v množstve do 120 kg boli vyvezené firmou Detox s.r.o. v roku 2008, na náklady firmy, ktorá v areáli teraz podniká

dátum a čas obhliadky	27.8.2014
obhliadku vykonali	Ing. M.Hrabčák, E.Hrabčáková

Poznámky: 5 – 7 m³ stavebného odpadu kontaminovaného chemikáliami, drevo, betón, heraklit

Zapísal: E.Hrabčáková.....

Dňa: 27.8.2014.....
