

Nevyhovujúce sklady ACH – záznam údajov z terénnej obhliadky

A. Identifikačné údaje skladu

obec / lokalita	Lučenec- Fabianka
okres	Lučenec
vlastník / držiteľ – kontakty	
sklad prázdny / ACH prítomné	Sklad je prázdny
popis skladu ¹	<p>podlaha, murivo – farba, pach</p> <p>na zadných stenách padnutý múr cítiť silný zápach v budove aj mimo ňu na stenách a na zemi je zreteľné znečistenie po chemikáliách</p>
	<p>strecha</p> <p>časť strechy je prepadnutá</p>
	<p>zabezpečenie vstupu</p> <p>vstup do skladu je voľný</p>
	<p>okolie</p> <p>rôzny odpad pred budovou v okolí skladu sa nachádzajú prázdne nádoby po chemikáliách okolie skladu je veľmi zarastené , samotná cesta od poľa smerom do stredy ku skladu je veľmi zarastená a ťažko prístupná</p>
	iné poznatky, história, ...
dátum a čas obhliadky	2.10.2013, 5.12.2013 12.30 – 13.00
obhliadku vykonali	J. Helma, Z. Ďuriančíková

Poznámky:

Zapísal:Z. Ďuriančíková.....

Dňa:5.12.2013.....
